

מצב קיים-חזית
קנ"מ 1:20



מצב מוצע-חזית
קנ"מ 1:20



מצב מוצע-חזית
קנ"מ 1:20



מצב מוצע-חזית
קנ"מ 1:20



מצב מוצע-חזית
קנ"מ 1:20

הנחיות שימוריות:
א. סוגי אבן להחלפה ע"פ הקיים בשטח או בהתאם לדרישות המתכנן.
ב. הכנסת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פרוק מידי.
ג. כל חומרי המליטה ע"ב סיד יאושר ע"י המתכנן ו/או ינתן מפרט טכני מותאם.
ד. לפני תחילת ביצוע "גראוטינג" יש לקבל את אישור המתכנן למיקום, דלילות החומר וקוטר המעברים .
ה. באחריות הקבלן דווח על הזרקת גראוטינג.
ו. כל עבודות הפרוק יבוצעו בעבודת ידיים בלבד תוך ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכו'.

הנחיות כלליות:
-יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
-יש לקרוא את כל התכניות יחד.
-אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.
-על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
-אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
-התוכניות ישארו רכושו הפרטי של המהנדס.
-העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.
באחריות הקבלן להביא מהנדס מטעמו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.
-אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

תכנון:	אינג' יעקב שפר	תאריך: 18.03.24
בקרה:	אינג' יעקב שפר	
שרטוט:	לאה דוידי	ר.מס: 0024623
אישור:	אינג' יעקב שפר	

שפר רונן מהנדסים Schaffer & Ronen
הנדסה השימור מבנים Conservation Engineering
34 Ben Yehuda st, Jerusalem, 9423001 | בן יהודה 34 ירושלים, 9423001
e-mail.office@shlmureng.com מייל | Tel/Fax +972-2-6221072 טלפון

המזמין:
חל"פ עכו

שם הפרויקט:
קמרונות תחת המגדלור

שם התוכנית: **מפרט מס' 11 -ב**
הסרת אבנים ומילוי ליבה בבטון עתיק

גליון: 14 מתוך 25	קנ"מ: משתנה	עידכון: 04.07.24
גליונות אלו: לעיון	למכרז	לביצוע